

他社との違い

アーチサポートだけでは足の疲れは解消しない

従来型インソール
(ロングタイプ)



ハーフインソールプレミアム
(ハーフタイプ)



足の疲れの根本原因は、
「カカトの回内」

「カカトが回内」することで
アーチが低下し疲れやすくなり
ます。従来のように、アーチサ
ポートだけでは「カカトの回
内」を防止できず、疲れを解消
することはできません。

カカトの回内を防止することで、標準的なアーチになり、身体のバランスが整う

